

HŘEBENOVÝ PÁS

VYSOCE DIFUZNÍ 25mm BUTYL



Použití HŘEBENOVÉHO PÁSU

Moderní hřebenový pás, který zajišťuje velmi dobré větrání a ochranu hřebenů a nároží střechy. Vyznačuje se vysokou propustností, která umožňuje odvádět vně vodní páru, jež se shromažďuje přímo pod povrchem střechy.

Splňuje také utěšňovací funkci - účinně chrání proti pronikání vody, sněhu, prachu a nečistot pod střešní plochu. Nabízíme je v provedení z hliníku a z mědi. Nestandardní netkané textilie, barvy a velikosti hliníkových pásů a atypické šířky butyllového lepidla jsou k dispozici na vyžádání.

Propustnost vzduchu (při 200 kPa): 380 cm³/cm²/s.

MATERIÁL

Dva pásy profilovaného hliníku o tloušťce 0,14 mm slepené a sešité s technickou netkanou textilií nitěmi odolnými vůči podmínkám prostředí; na spodní straně u hran s proužky butyllového lepidla šíře 25 mm. Výrobek je také nabízen ve verzi z mědi.

ROZMĚRY

Délka role: 5 m Šířka pásu: 240, 300, 390 mm

MONTÁŽ

Po předchozím uložení střešního podbití a kontralatí by měla být v horní části střechy instalována úchytka hřebenové latě typu BL (plech) (nebo GW – hřebík). Rukojeť typu BL by měla být odpovídajícím způsobem profilována. Nainstalujte latě. Rozteč latí závisí na použitém modelu střešní tašky. Instalace latí by měla být zahájena od okapové linie. Podhřebenová latě by měla být upevněna ve vzdálenosti 3,5–4,5 cm od vrcholu střechy. Na dřívě upevněné latě by nyní měly být umístěny střešní tašky v souladu se základními zásadami krytiny. Na připevněnou rukojeť by měla být umístěna a přišroubována hřebenová latě.

Po položení poslední řady střešních tašek je třeba hřebenovou pásku odvinout a připevnit (např. pomocí spon s roztečí 1 m) přímo na hřebenovou latě. Okraje hřebenové pásky by měly být rádně profilovány a poté pevně přilepeny k taškám pomocí butyllového lepidla rozšířené šíře 25 mm (střešní tašky by měly být rádně očištěny).

Každá hřebenová a valbová taška by měla být upevněna pomocí svorky. Svorky by měly být přišroubovány pomocí šroubů z nerezové oceli.

BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DĚLKA (m)
Černá	300	5
Hnědá	300	5
Cihlově červená	300	5

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Nedvědova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz

